

受付番号	事象確認日	区分	種別	状態	発生場所	対応状況
225	4月2日	道路	舗装	穴ぼこができています	津古487-8	経過観察
226	4月3日	公園・緑地	樹木	その他	小郡330-7	完了
227	4月14日	道路	舗装	舗装がはがれている	三沢三国が丘駅	完了
228	4月16日	公園・緑地	ベンチなど(休憩施設)	その他	小郡249	完了
229	4月17日	道路	舗装	その他	あすみ1丁目58-1	完了
230	4月18日	公園・緑地	遊具	破損	福童573-1	完了
231	4月19日	道路	舗装	穴ぼこができています	大保1201-18	完了
232	4月21日	道路	側溝・柵	破損・欠損している	小坂井136	完了
233	4月27日	公園・緑地	樹木	その他	祇園2丁目4-2	完了
234	4月27日	公園・緑地	ベンチなど(休憩施設)	破損	祇園2丁目5-7	作業中
235	4月28日	道路	街路樹	倒木	大崎53-5	経過観察
236	4月29日	道路	舗装	穴ぼこができています	力武 道路	完了
237	5月1日	公園・緑地	樹木	その他	福童568-1	完了
238	5月18日	道路	街路樹	枝折れ	三沢856-3	作業中
239	5月22日	公園・緑地	樹木	枝折れ	小郡283-7	完了
240	5月29日	道路	街路樹	その他	福童44-20	完了
241	5月30日	道路	舗装	舗装がはがれている	あすみ1丁目59-1	完了
242	5月30日	道路	舗装	舗装がはがれている	あすみ1丁目56-7	経過観察
243	6月2日	公園・緑地	照明灯	不点灯	美鈴の杜2丁目6-1	完了
244	6月4日	道路	カーブミラー	ミラーの向きがおかしい	小郡645-43 ファームタウン広楽園C	完了
245	6月5日	道路	舗装	穴ぼこができています	小郡464-10	完了
246	6月5日	公園・緑地	ベンチなど(休憩施設)	破損	美鈴の杜2丁目6-1	作業中
247	6月9日	河川	堤防・護岸	木や草が茂っている	小郡79-22	作業中
248	6月13日	道路	街路樹	その他	小郡354-3	完了
249	6月15日	道路	カーブミラー	破損・欠損している	美鈴の杜1丁目10-1	作業中
250	6月20日	道路	舗装	穴ぼこができています	小郡385-1	管理者へ情報提供
251	6月22日	公園・緑地	ベンチなど(休憩施設)	その他	美鈴の杜2丁目6-1	完了
252	6月22日	道路	側溝・柵	流れが悪い	三国が丘6丁目85	作業中
253	6月24日	道路	側溝・柵	破損・欠損している	三沢4745	作業中
254	6月27日	道路	舗装	穴ぼこができています	下岩田361-1	完了
255	6月28日	道路	舗装	穴ぼこができています	小郡	完了
256	6月28日	道路	舗装	穴ぼこができています	小郡237-16	完了
257	6月28日	道路	舗装	穴ぼこができています	小郡148	完了