

受付番号	事象確認日	区分	種別	状態	発生場所	対応状況
258	6月30日	道路	舗装	穴ぼこができています	津古1208	完了
259	7月2日	道路	舗装	穴ぼこができています	小郡1677	完了
260	7月1日	道路	カーブミラー	その他	二森514	経過観察
261	7月4日	道路	側溝・柵	水が流れていない	三沢4423	完了
262	7月4日	河川	水域	その他	三沢4745	完了
263	3月1日	河川	堤防・護岸	その他	寺福童701-16	受付
264	7月5日	道路	街路樹	枝折れ	大崎65-8	情報提供
265	7月7日	道路	側溝・柵	その他	美鈴が丘2丁目14-15	完了
266	7月10日	公園・緑地	ベンチなど(休憩施設)	その他	小郡283-7	完了
267	7月11日	道路	舗装	その他	小郡1379-6	完了
268	7月31日	公園・緑地	遊具	その他	大崎119	完了
269	8月7日	道路	街路樹	その他	美鈴が丘2丁目2-2	完了
270	7月30日	道路	側溝・柵	その他	三国が丘7丁目96-1	完了
271	8月10日	公園・緑地	樹木	枝折れ	小郡255	完了
272	8月17日	道路	舗装	穴ぼこができています	三国が丘4丁目165	完了
273	8月18日	道路	舗装	穴ぼこができています	大保110	完了
274	8月18日	道路	側溝・柵	水が流れていない	小坂井305	情報提供
275	8月18日	道路	側溝・柵	水が流れていない	祇園1丁目1-7	情報提供
276	8月23日	道路	街路樹	その他	横隈セジュール・アネックス	完了
277	8月26日	道路	舗装	穴ぼこができています	津古486-34	完了
278	9月9日	公園・緑地	樹木	その他	干潟1478-1	完了
279	9月11日	道路	舗装	その他	三沢5009-14	完了
280	9月12日	道路	側溝・柵	その他	三沢4225-118	確認中
281	9月12日	道路	舗装	舗装がはがれている	あすみ2丁目9-10	完了
282	9月12日	道路	舗装	舗装がはがれている	あすみ2丁目9-10	完了
283	9月16日	道路	側溝・柵	段差ができています	希みが丘6丁目14-10	確認中
284	9月16日	道路	舗装	舗装がはがれている	津古1218	完了
285	9月19日	道路	街路樹	その他	横隈827	完了
286	9月19日	道路	街路樹	その他	横隈812-9	完了
287	9月23日	道路	カーブミラー	傾いている	松崎764-1	完了
288	9月24日	公園・緑地	遊具	その他	小郡283-11	完了
289	9月25日	道路	街路樹	その他	寺福童871-7	情報提供
290	9月30日	公園・緑地	樹木	倒木	美鈴の杜1丁目17-7	完了